

LUGAR	OBRA	CANTIDAD	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	AHORRO
SÓTANO	Instalar chapa en puerta de acceso a la subestación	1	\$ 112.179,26	\$ 71.500,00	\$ 40.679,26
	Impermeabilizar zona en el cuarto del generador	2 m <sup>2</sup>	\$ 278.323,20	\$ 221.387,10	\$ 56.936,10
	Llenar muro	2,3 m <sup>2</sup>	\$ 159.112,73	\$ 159.112,73	\$ 0,00
	Cambio de cintas antideslizantes	34 m	\$ 330.118,00	\$ 253.469,15	\$ 76.648,85
PISO 1	Impermeabilizar vidrios de la fachada del templo	42 m	\$ 876.471,25	\$ 674.427,60	\$ 202.043,65
PISO 2	Humedad generada por terraza piso 3	1	\$ 1.170.000,00	\$ 1.170.000,00	\$ 0,00
PISO 3	Instalar enchape junto ascensores	1	\$ 78.000,00	\$ 55.000,00	\$ 23.000,00
	Humedad causada por jardineras al ingreso de cada ala	3 m <sup>2</sup>	\$ 260.000,00	\$ 332.080,65	-\$ 72.080,65
PISO 5	Instalar enchape junto ascensores	1	\$ 78.000,00	\$ 55.000,00	\$ 23.000,00
PISO 7 NORTE	Cambiar sistema de celosías por vidrios fijos	6	\$ 1.382.948,85	\$ 645.633,27	\$ 737.315,59
	Cambio de ventanas	3	\$ 1.304.463,86	\$ 852.500,00	\$ 451.963,86
	Pintar puertas	11 m <sup>2</sup>	\$ 130.897,53	\$ 70.913,87	\$ 59.983,67
PISO 7 SUR	Cambiar sistema de celosías por vidrios fijos	3	\$ 691.621,98	\$ 322.941,48	\$ 368.680,49
	Cambio de ventanas	1	\$ 434.821,29	\$ 286.000,00	\$ 148.821,29
	Pintar puertas	11 m <sup>2</sup>	\$ 130.897,53	\$ 70.913,87	\$ 59.983,67
PISO 8 NORTE	Cambiar sistema de celosías por vidrios fijos	8	\$ 1.844.259,70	\$ 839.121,80	\$ 1.005.137,90
PISO 8 SUR	Cambiar sistema de celosías por vidrios fijos	8	\$ 1.844.407,25	\$ 839.246,65	\$ 1.005.160,60
PISO 9	Instalar panel LED en la cosineta.	2	\$ 69.820,14	\$ 114.433,00	-\$ 44.612,86
	Cambio de sistema de celosías por vidrios fijos	3	\$ 326.623,23	\$ 167.234,94	\$ 159.388,28
	Instalar ventana en cocineta	1	\$ 239.821,29	\$ 126.500,00	\$ 113.321,29
	Retirar puerta de cierre del acceso al piso 10	1	\$ 14.358,91	\$ 5.500,00	\$ 8.858,91
	Cambia cerámicas rotas de entrada al ascensor	1	\$ 78.000,00	\$ 55.000,00	\$ 23.000,00
PISO 10	Instalar drywall en cocineta	8,74 m <sup>2</sup>	\$ 654.439,17	\$ 654.439,17	\$ 0,00
	Instalar drywall en bodega	55 m <sup>2</sup>	\$ 4.118.324,28	\$ 4.118.324,28	\$ 0,00
AUDITORIO	Cambiar sanitarios ya que son de alto consumo	2	\$ 671.315,64	\$ 506.026,73	\$ 165.288,91
	Sellamiento de ventanas de auditorio.	8	\$ 527.165,15	\$ 527.165,15	\$ 0,00
AZOTEA	Forrar ductos de aire acondicionado	50 m	\$ 3.900.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 1.700.000,00
	Instalar ventanas del cuarto de máquinas	7	\$ 360.195,86	\$ 190.269,93	\$ 169.925,92
	Cubrir e impermeabilizar los huecos en el piso para evitar humedad en los fosos de ascensores	3 m <sup>2</sup>	\$ 417.484,80	\$ 332.080,65	\$ 85.404,15
	Chapas de puertas de ingreso	2	\$ 163.973,53	\$ 75.405,00	\$ 88.568,53
	Impermeabilizar zona de acumulación de aguas lluvias	4 m <sup>2</sup>	\$ 556.646,40	\$ 442.774,20	\$ 113.872,20
HALL Y ESCALERAS	Cambio de sistemas de celosías por ventanas en batiente	6	\$ 3.559.877,72	\$ 2.487.650,00	\$ 1.072.227,72
	Instalación de paneles LED	30	\$ 1.047.302,05	\$ 769.395,00	\$ 277.907,05
	Cambio de tubería de red contra incendio	1	\$ 8.710.000,00	\$ 8.710.000,00	\$ 0,00
	Pintar gabinetes de red contra incendios	8 m <sup>2</sup>	\$ 119.621,05	\$ 119.621,05	\$ 0,00
	Cambio de cintas antideslizantes	230,4 m	\$ 2.237.034,95	\$ 1.717.626,24	\$ 519.408,71
	Pasamanos	62 m	\$ 7.020.000,00	\$ 7.020.000,00	\$ 0,00

\$ 45.898.526,57	\$ 37.258.693,49	\$ 8.639.833,08
------------------	------------------	-----------------